



Plaz ne ogroža krajanov, lahko pa ostanejo brez pitne vode

Plaz ogroža vodo

Nekaj dni po božiču se je pri Otoščah blizu vodnega zajetja Mlačevo sprožil plaz. Ugreznil se je del ceste, ki krajanov in njihovih hiš sicer ne ogroža, nadaljnje drsenje plazu pa bi lahko poškodovalo vodovodno cev, zaradi česar bi krajanji Otošč lahko ostali brez vode.

OTOŠČE ▶ 27. decembra se je del ceste blizu vodnega zajetja Mlačevo preprosto ugreznil. Plaz sicer ni ogrozil krajanov Otošč in njihovega imetja in jih tudi v prihodnje ne bo, je povedal poveljnik civilne zaščite občine Divača **Matej Bezeljak**. Prav tako ni ogrožen promet ali cesta v vas.

Lahko pa bi se zgodilo, da bi nadaljnje drsenje brežine poškodovalo vodovod oziroma utrgalo eno od vodovodnih cevi. Če bi se to

zgodilo, je pojasnil direktor Kraškega vodovoda Sežana **Boris Korošec**, bi brez vode ostalo devet hiš v Otoščah, ki so priklopljene na ta vodovod. *"Upam, da bomo težavo prej rešili,"* je dejal Korošec, Bezeljak pa je za trdil, da se bo v ponedeljek pri plazu oglasil geolog, ki bo povedal, kako naprej.

Vzrok za nenadno drsenje ceste in zemlje naj bi bil po predvidevanjih Korošca sicer lahko v tem, da so pred časom širili in prenavljali

Plaz pri Zavrhku sanirali

Drudi plaz v divaški občini, plaz, ki je še decembra ogrozil Dujčevo domačijo v Loki pri Zavrhku, so že sanirali. Matej Bezeljak je pojasnil, da so 30. decembra zaključili z odvozom približno 2000 kubičnih metrov zemlje, ki je grozila, da bo zdrsnila na domačijo. Zemljo so odpeljali na deponijo, ki pripada Dujčevi domačiji. Hiša tako ni več v nevarnosti.



Plaz ob vodnem zajetju Mlačevo

vodno zajetje. Po brežini, ki sedaj drsi, pa so pred leti speljali tudi vodovod za Otošče. *"To je najbrž povzročilo, da podlaga ni bila*

sprijeta in po letih se je utrgala," je dejal Korošec, ki je pojasnil, da bodo natančne vzroke sicer še raziskali.

TMV